

СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ТЕПЛООВОЗА ЧМЭ-3Т №6444.

Год выпуска: 1989

Колесные пары

Последний ремонт в объеме тр-1 17.05.2008г. то-3 28.08.2008г.

Остановлен в ожидании ремонта 10.09.2008г.

Причина остановки - попадание охлаждающей жидкости в камеру сгорания цилиндра

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Требуется замена:

- коллекторов шахты холодильника;
- секций охлаждения;
- топливоподогревателя;
- карданного вала на привод вентилятора;
- секции калорифера;

- НЕОХОДИМА ПОЛНАЯ РЕВИЗИЯ ТРУБОПРОВОДА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.

- РАЗОБРАНА КРЫШКА ЦИЛИНДРА – НЕОБХОДИМ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ И УСТАНОВКА.

- ОТСУТСТВУЮТ ВСАСЫВАЮЩИЙ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАНА КОМ-
ПРЕССОРА.

Колесные пары;

1	0-30-64	0-25-52
2	0-28-69	0-27-67
3	0-27-69	0-26-68
4	0-27-72	0-27-70
5	1-25-71	1-27-70
6	0-29-64	0-26-62